



SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Rapport n°: 143403.01-LE-0844460-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: CIBBA Cédric le 23.02.2024

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE

**Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 143403-LE-23-0781462-008****1 LIEU D'IMPLANTATION**

Libellé : Luxlev

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 143403-LE-23-0781462-008).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1229

Caractéristiques de l'élévateur à plate-forme mobile**Autorisation**

Autorisation n°

3A/2011/0718/114 du 08.08.2011

Caractéristiques

Constructeur

HAULOTTE

Type

élévateur mobile

Exploitant

LUXLEV

Année de fabrication / installation

2011

N° de série

TD106546

Charge de service (kg)

230

Nombre de personnes

2 personnes

N° interne / inventaire

4107AT

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.**5 CONCLUSION****L'installation peut rester en service.**

Date: 23.02.2024

CIBBA Cédric
InspecteurMathias Muller
Technical Quality Manager