



a kiwa company



SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Rapport n°: 152002-LE-25-0944219-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: Cédric Cibba le 23.01.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de contrôle périodique d'un chariot élévateur n° 222010037

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : WEBASTO

Localité : - GREVENMACHER

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1234

#### Caractéristiques du chariot élévateur

##### Autorisation

Autorisation n° 3A/2022/4206/180 du 20.12.2022

##### Caractéristiques

Constructeur	SPATLIFT
Type	FE4P25/N
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2022
N° de série	222010037
Charge de service (kg)	2500
Exécution (description)	Hauteur de levage: 4800mm
N° interne / inventaire	4340CE

### 4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique : Néant.

### 5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 23.01.2025

CC

Cédric Cibba  
Inspecteur

Pour le directeur général,

Mathias Muller  
Responsable Technique