



Rapport n°: 152528-LE-25-0954352-001  
Document: 1 page(s)  
Inspecté par: Nicolas Bucci le 21.02.2025

**Luxlev SA Location**  
Avenue de l'Europe  
L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de contrôle périodique d'un chariot élévateur n° MAN00000V01007868

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Boulevard Aloyse Meyer, Localité : 4241 - ESCH-SUR-ALZETTE

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1234

#### Caractéristiques du chariot élévateur

##### Autorisation

Autorisation n°	3A/2018/2779/114
<b>Caractéristiques</b>	
Constructeur	MANITOU
Type	MT 625H
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2018
N° de série	MAN00000V01007868
Charge de service (kg)	2500
N° interne / inventaire	4240

### 4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

**Observation(s) du contrôle périodique :** Néant.

### 5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 21.02.2025



20250221-112802-1184

Nicolas Bucci  
Inspecteur

Pour le directeur général,



20250221-112802-1184

Mathias Muller  
Responsable Technique