



Rapport n°: 149291.02-LE-0901126-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: SCHMIDT Jimmy le 06.09.2024

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 149291-LE-24-0893810-008

1 LIEU D'IMPLANTATION

Libellé : Dépôt

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 149291-LE-24-0893810-008).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1234

Caractéristiques du chariot élévateur

Autorisation

Autorisation n° 3A/2013/1871/131 du 27.04.2015

Caractéristiques

Constructeur	HAULOTTE
Type	HLT 3617
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2014
N° de série	CT401192
Charge de service (kg)	3600kg à 5m et 500kg à 13m (stabilisateurs)
Exécution (description)	Chariot télescopique avec stabilisateurs
Equipement et identification	Fourches 0W401019
N° interne / inventaire	4218

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 06.09.2024

20240906_085627_2091

SCHMIDT Jimmy
Inspecteur

Mathias Muller
Technical Quality Manager