

Rapport n°: 149330.01-LE-0896594-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: SCHMIDT Jimmy le 30.08.2024

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 149330-LE-24-0894840-008

1 LIEU D'IMPLANTATION

Libellé : Dépôt

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 149330-LE-24-0894840-008).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1241

Caractéristiques du chariot élévateur

Autorisation

Autorisation n° 3A/2017/2419/137

Caractéristiques

Constructeur	MANITOU
Type	MRT 2150+
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2017
N° de série	771697
Charge de service (kg)	4999
Équipement et identification	En place aujourd'hui le Treuil de 3T n°921337 de 2017 , câble du treuil ok
N° interne / inventaire	4233

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 30.08.2024


2024/08/30_155417_2780

SCHMIDT Jimmy
Inspecteur


Mathias Muller
Technical Quality Manager