



SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Rapport n°: 150486-LE-24-0914495-004  
Document: 1 page(s)  
Inspecté par: Stéphane Fischer le 24.10.2024

**Luxlev SA Location**  
Avenue de l'Europe  
L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de contrôle périodique d'un élévateur à plateforme mobile n° MTAM023K01206

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Parc d'Activités Beau Vallon,

Localité : 57970 - ILLANGE

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1237

#### Caractéristiques de l'élévateur à plateforme mobile

##### Autorisation

Autorisation n° 3A/2024/2002/176 du 08.05.2024

##### Caractéristiques

Constructeur DINGLI  
Type élévateur mobile  
Exploitant LUXLEV  
Année de fabrication / installation 2024  
N° de série MTAM023K01206  
Charge de service (kg) 200  
Nombre de personnes 2 personnes  
N° interne / inventaire 4283C

Type constructeur AMWP11.5-8200AC

### 4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique : Néant.

### 5 CONCLUSION

**L'installation peut rester en service.**

Date: 24.10.2024

Stéphane Fischer  
Inspecteur

Mathias Muller  
Technical Quality Manager