



Rapport n°: 151306-LE-24-0929865-004

Document: 1 page(s)

Inspecté par: Julien Monclin le 05.12.2024

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de contrôle périodique d'un élévateur à plateforme mobile n° CD115842

1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Parc d'Activités Beau Vallon,

Localité : 57970 - ILLANGE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1229

Caractéristiques de l'élévateur à plateforme mobile

Autorisation

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Autorisation n° | 3A/2012/0130/131 |
| Caractéristiques | |
| Constructeur | HAULOTTE |
| Type | élévateur mobile |
| Exploitant | LUXLEV SA |
| Année de fabrication / installation | 2009 |
| N° de série | CD115842 |
| Charge de service (kg) | 700 |
| Nombre de personnes | 4 personnes |
| N° interne / inventaire | 4140C |
| Type constructeur | H12SX |

4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 05.12.2024


20241205_160744_B91

Julien Monclin
Inspecteur


20241205_160744_B91

Mathias Muller
Technical Quality Manager