



Rapport n°: 151875.02-LE-0949459-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: CIBBA Cédric le 07.02.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 151875-LE-25-0942094-001

1 LIEU D'IMPLANTATION

Libellé : Dépôt

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 151875-LE-25-0942094-001).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST-1237

Caractéristiques de l'élévateur à plate-forme mobile

Autorisation

Autorisation n°	3A /2013/1661/114 du 30.05.2016
-----------------	---------------------------------

Caractéristiques

Constructeur	HAULOTTE
Type	H18SXL
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2013
N° de série	CD117285
Charge de service (kg)	500
Nombre de personnes	4 personnes
N° interne / inventaire	4151C

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 07.02.2025

CC
_20250207_150954_5104

CIBBA Cédric
Inspecteur

Pour le directeur général,

Mathias Muller
Responsable Technique