



Rapport n°: 152002.01-LE-0949455-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: CIBBA Cédric le 07.02.2025

**Luxlev SA Location**

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 152002-LE-25-0944219-004

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Parc d'Activités Beau Vallon

Localité : 57970 - ILLANGE

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 152002-LE-25-0944219-004).

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1237

#### Caractéristiques de l'élévateur à plate-forme mobile

##### Autorisation

Autorisation n°	3A/2015/1669/114 du 08.02.2016
-----------------	--------------------------------

##### Caractéristiques

Constructeur	HAULOTTE
Type	HA16RTJ
Exploitant	LUXLEV SA
Année de fabrication / installation	2015
N° de série	AD701924
Charge de service (kg)	230
Nombre de personnes	2 personnes
Exécution (description)	Contrôle quinquennal fait le 28.07.2023
N° interne / inventaire	4192A

### 4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

**Observation(s) :** Néant.

### 5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 07.02.2025

CIBBA Cédric  
Inspecteur

Pour le directeur général,

Mathias Muller  
Responsable Technique