



Rapport n°: 152137.01-LE-0954366-002

Document: 1 page(s)

Inspecté par: BUCCI Nicolas le 20.02.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 152137-LE-25-0945652-005

1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Parc d'Activités Beau Vallon

Localité : 57970 - ILLANGE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 152137-LE-25-0945652-005).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1230

Caractéristiques du chariot élévateur

Autorisation

Autorisation n°	3A/2019/1814/165 du 29.08.2019
-----------------	--------------------------------

Caractéristiques

Constructeur	HAULOTTE
Type	HTL 3614
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2019
N° de série	2059354
Charge de service (kg)	3600
Exécution (description)	Télescopique avec stabilisateurs 3600kg à 4.8m et 800kg à 9.8m.
Equipement et identification	Fourches 0W402682
N° interne / inventaire	4241

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 20.02.2025

BUCCI Nicolas
Inspecteur

Pour le directeur général,

Mathias Muller
Responsable Technique