



Rapport n°: 152529.01-LE-0955954-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: MONCLIN Julien le 28.02.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 152529-LE-25-0954357-001

1 LIEU D'IMPLANTATION

Libellé : Dépôt

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 152529-LE-25-0954357-001).

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1234

Caractéristiques du chariot élévateur

Autorisation

Autorisation n°	3A/2019/1989/166 du 17.06.2019
-----------------	--------------------------------

Caractéristiques

Constructeur	HAULOTTE
Type	HTL3210
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2019
N° de série	2058816
Charge de service (kg)	3200 kg à 3 m et 850 kg à 7,2 m (stabilisateurs)
Exécution (description)	Chariot télescopique avec stabilisateurs
Equipement et identification	Fourches 0W402714
N° interne / inventaire	4244

4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 28.02.2025



20250228_281925_4375

MONCLIN Julien
Inspecteur

Pour le directeur général,



Mathias Muller
Responsable Technique