

Rapport n°: 153058.01-LE-25-0965896-004
Document: 1 page(s)
Inspecté par: Cédric Cibba le 07.05.2025

Luxlev SA Location
Avenue de l'Europe
L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de contrôle périodique d'un élévateur à plateforme mobile n° 2057404

1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Arcelor Mittal Localité : 4577 - Differdange

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1237

Caractéristiques de l'élévateur à plateforme mobile

Autorisation

Autorisation n°	3A/2019/1182/114 du 27.03.2019
Caractéristiques	
Constructeur	HAULOTTE
Type	élévateur mobile
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2019
N° de série	2057404
Charge de service (kg)	250
Nombre de personnes	2 personnes
N° interne / inventaire	4245A
Type constructeur	HA26RTJPRO

4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique

Délai (J)

1. L'écran de commande ne fonctionne pas.

5 CONCLUSION

Une suite aux observations formulées est à donner. Un nouveau contrôle sera à effectuer lors du prochain contrôle périodique.

Date: 07.05.2025



CC
_025057_154030_9475

Cédric Cibba
Inspecteur

Pour le directeur général,



JM

Mathias Muller
Responsable Technique