



Rapport n°: 148408.01-LE-0880064-001

Document: 1 page(s)

Inspecté par: BUCCI Nicolas le 28.06.2024

**Luxlev SA Location**

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de levée d'observation suite à notre rapport n° 148408-LE-24-0876648-006

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Avenue de l'Europe

Localité : 4802 - LAMADELAINE

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Notre contrôle s'est limité à la vérification de la levée des observations émises dans notre dernier rapport d'inspection (rapport n° 148408-LE-24-0876648-006).

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.3 et ITM-SST 1221.1

#### Caractéristiques de la grue automotrice

##### Autorisation

Autorisation n°	3A/2014/0736/114 du 06.07.2018
-----------------	--------------------------------

##### Caractéristiques

Constructeur	MAEDA MC185
Exploitant	LUXLEV
Description	MC285CRME-2
Année de fabrication / installation	2014
N° de série	P01270
Charge de service (kg)	2.82T à 1.4m et 0.15T à 8.205m
Immatriculation	4101G
Longueur de la flèche	8,5 m
Crochet de levage	SCM435 3702
Condition d'installation	Mini grue sur chenille avec stabilisateurs

### 4 OBSERVATIONS RESTANTES

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

**Observation(s) :** Néant.

### 5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 28.06.2024

BUCCI Nicolas  
Inspecteur

Mathias Muller  
Technical Quality Manager